

四川支... 竣工环境

意见

20... 1

Ä1

12	6	S99	12-11	S99	12-1	12-1	12-2	T601
			S99 -12-11		TH123133			41.5km

2

2023 1

2023 3 9

2019 910

1

2

3

4

5

6

652923-2021-195-L

1

12 5

6 3

氯化物、锰、钠离子超标；其他监测因子均满足《地下水质量标准》  
(GB3838-2002)Ⅲ类标准；石油类满足《地表水环境质量标准》  
(GB3838-2002)Ⅲ类标准；环评阶段地下水监测水质无明显变化。

## (2) 土壤

验收监测期间，S99站-12-11站注水管线沿线、S99站-12-1站注水管线沿线、  
12-1站-12-2站注水管线沿线、T601井东阀室-二号联合站注水管线沿线、S99  
站-12-11注水干线至TH123133阀组站注水管线沿线土壤石油烃监测值均满足  
《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）  
建设用地土壤污染风险筛选值第二类用地其他项目标准限值。

项目建设及运行期间，污染物达标排放，土壤及地下水环境质量监测结果满  
足相关标准要求，对周边环境影响不大。

## 五、验收结论

采油二厂注水支干线隐患治理工程按照环评及批复内容进行建设，落实了生  
态保护和污染防治措施，环保设施运行正常，污染物达标排放，具备竣工环境保  
护验收条件，验收组同意通过竣工环境保护验收。

## 六、后续要求

不断完善突发环境事件应急预案，加强演练和日常巡检。

验收组组长（签字）：

专家组组长（签字）：

验收组成员（签字）：

中国石油化工股份有限公司西北油田分公司

2024年7月1日

采油二厂注水工程隐患治理工程竣工环境保护验收小组成员（签到）表

序号	参会单位	姓名	单位名称	职务/职称	签名	联系方式
1	建设单位	方永国	西北油田分公司	高工		18999830355
2		侯文波	西北油田分公司	高工		18999830362
3		黄彪	西北油田分公司	高工		18999622857
4		沈佳萍	西北油田分公司	工程师		13201132266
5	技术专家	朱江	新疆维吾尔自治区生态环境厅（退休）	工程师		18099695025
8		杜新宪	新疆维吾尔自治区生态环境监测总站	高工		13999123332
9		黄典典	新疆维吾尔自治区生态环境监测总站	高工		18099122855
10	设计单位	屈建平	鲁木齐湘尔泰环保科技有限公司	高工		1359216062
11		赵毅	中石化石油工程技术有限公司	工程师		18999831588
12						
13	施工单位	樊寿平	中石化石油工程建设有限公司	工程师		13779683258
14						
21	监理单位	许博春	山东胜利建设监理股份有限公司	工程师		15205468959
22						
23	验收报告编制单位	姜兆文	新疆新能源（集团）环境检测有限公司	工程师		15160927335
24		赵焯	新疆新能源（集团）环境检测有限公司	工程师		15999174059
25	环评单位	陈磊	新疆天合环境技术咨询有限公司	高工		1320992702

日期：2024年7月1日